



Štandardné vybavenie:

- Napájacie napätie 3x400 V AC
- Svorkovnicové pripojenie
- 2 momentové spínače
- 2 polohové spínače
- 2 prídavné polohové spínače
- Vyhrievací odpor s tepelným spínačom
- Mechanické pripojenie prúdrovove
- Miestny ukazovateľ polohy
- Blokovanie momentových spínačov v koncových polohách
- Ručné ovládanie
- Stupeň krycia IP 55

Standard equipment:

- Voltage 3x400 V AC
- Terminal board connection
- 2 torque switches
- 2 position switches
- 2 additional position switches
- Space heater with thermal switch
- Mechanical connection - flange
- Mechanical position indicator
- Torque switches blocking in limit position
- Manual control
- Protection code IP 55

Špecifikačná tabuľka \Specification table\ MO 3-A

Objednávací kód \Order code\

093. X - X X X X X / A X X

Klimatická odolnosť \Climate resistance\ ¹⁰⁾				Krytie \Enclosure\	
IEC 60721		GOST 15150			
Vyhodovanie \Version\	Okolitá teplota \Ambient temperature\	Vyhodovanie \Version\	Okolitá teplota \Ambient temperature\		
štandard \standard\	-25°C + +55°C	умеренной (УЗ.1)	от -25°C до + 55°C		
chladné \cold\	-40°C + +40°C	умеренной и холодной (УХЛ3)	от -40°C до + 40°C	IP 55	0
				IP 67	1
tropické \tropics\	-25°C + +55°C	тропической (Т3)	от -25°C до + 55°C	IP 55	4
				IP 67	3
morské \sea\	-40°C + +55°C	морской (М3)	от -40°C до + 40°C	IP 55	5
				IP 67	6
				IP 67	7

Elektrické pripojenie \Electric connection\	Napájacie napätie ²⁵⁾ \Voltage\	Schéma zapojenia \Wiring diagram\		▼
		Z2279a	0	
Na svorkovnicu \To terminal board\	Y/Δ 380 V AC	Z2279a	1	▼
	Y/Δ 400 V AC	Z2279a	2	
	Y/Δ 380 V AC - s reverzčnými stýkačmi \with reverse contactors\	Z297d	3	
	Y/Δ 400 V AC - s reverzčnými stýkačmi \with reverse contactors\	Z297d	4	

(32) (33) Vypínací moment Switching-off torque\	Min. zaručený moment pri U=80%Un Min. guaranteed torque at U=80%Un\	Rýchlosť prestavenia Operating speed\	Elektromotor \Electric motor\ 3x400 (380) V, 50Hz			▼
			Výkon Power\	Otáčky Speed\	Prúd ³⁵⁾ Current\	
20 ÷ 40 Nm	40 Nm	10 min ⁻¹	180 W	850 min ⁻¹	0.72 A	A
		16 min ⁻¹	120 W		0.42 A	D
		25 min ⁻¹	180 W	1 350 min ⁻¹	0.58 A	J
		40 min ⁻¹	250 W		0.77 A	Q
32 ÷ 63 Nm	55 Nm	63 min ⁻¹ ³⁷⁾	370 W	1 370 min ⁻¹	1.06 A	R
45 ÷ 90 Nm	90 Nm	10 min ⁻¹	180 W	850 min ⁻¹	0.72 A	B
		16 min ⁻¹	180 W	1 350 min ⁻¹	0.58 A	E
		25 min ⁻¹	250 W	1 350 min ⁻¹	0.77 A	L
80 ÷ 130 Nm	130 Nm	40 min ⁻¹	370 W	1 370 min ⁻¹	1.06 A	P
		10 min ⁻¹	180 W	850 min ⁻¹	0.72 A	C
		16 min ⁻¹	250 W	1 350 min ⁻¹	0.77 A	F
100 ÷ 150 Nm	100 Nm	25 min ⁻¹	370 W	1 370 min ⁻¹	1.06 A	N
		150 Nm	10 min ⁻¹	180 W	850 min ⁻¹	H
		120 Nm	16 min ⁻¹	370 W	1 370 min ⁻¹	G
100 ÷ 130 Nm	130 Nm	25 min ⁻¹	370 W	1 370 min ⁻¹	1.06 A	1

Vyhodovanie ovládacej dosky Control board version\	Spínače Switches\	Pracovné otáčky \Revolutions\ ⁴⁴⁾		Schéma zapojenia \Wiring diagram\	▼
		Bez vysielača Without transmitter\	S odporovým vysielačom With potentiometer\		
Elektromechanická s krokovou a polohovou jednotkou bez miestneho ovládania Electromechanical control board with step counter unit without local controls\	S1/S2, S3/S4, S5/S6	1 + 3	1.75; 3	Z403a + Z41a	1
		2.5 ÷ 685	5.7; 10.5; 19; 34; 63; 113; 206; 375; 685		2

Pokračovanie na ďalšej strane
Next page

Objednávací kód | Order code

093. X - X X X X X / A X X

Vysielač polohy Transmitter	Zapojenie Connection	Výstup Output	Schéma zapojenia Wiring diagram	
Bez vysielača Without transmitter	-	-	-	A
Odporový Potentiometer	Jednoduchý Single	-	1 x 100 Ω	B
			1 x 2 000 Ω	F
	Dvojitý Double	-	2 x 100 Ω	K
			2 x 2 000 Ω	P
Elektronický - prúdový Electronic position transmitter	Bez zdroja Passive	2-vodič 2-wire	4 - 20 mA	Z10a S
		3-vodič 3-wire	0 - 20 mA	T
			4 - 20 mA	V
			0 - 5 mA	Y
	So zdrojom Active	2-vodič 2-wire	4 - 20 mA	Z269e Q
		3-vodič 3-wire	0 - 20 mA	U
			4 - 20 mA	W
			0 - 5 mA	Z
Prúdový CPT	Bez zdroja Passive	2-vodič 2-wire	4 - 20 mA	Z10d I
	So zdrojom Active	Z269j J		

Mechanické pripojenie Mechanical connection	Rozmerový náčrt Dimensional drawing	
Bez adaptéra Without connect adapter	5x zub (zub 35° + medzera 37°), Ø104mm; 15x tooth (tooth 35° + spacing 37°), Ø104mm	P-1376b 5
	4x zub (zub 45° + medzera 45°), Ø102mm; 14x tooth (tooth 45° + spacing 45°), Ø102mm	P-1102/03 0
	4x zub (zub 30° + medzera 60°), Ø80mm; 14x tooth (tooth 30° + spacing 60°), Ø80mm ⁶¹⁾	P-1102/01 A
	4x zub (zub 30° + medzera 60°), Ø102mm; 14x tooth (tooth 30° + spacing 60°), Ø102mm ⁶¹⁾	P-1102/02 B
	F10 - tvar E (B3) shape E (B3) ISO 5210	P-1103/03 C
	F10 - tvar C shape C DIN 3338	P-1103/01 D
	F10 - tvar D (G0D) shape D (G0D) ISO 5210 (neštandardné non-standard) ⁶¹⁾	P-1103/02 E
	F10 alebo or F07 - tvar A shape A (neštandardné non-standard)	P-1848 F
S adaptérom With connect adapter	F10 - tvar B1 shape B1 ISO 5210	P-1849 G
	F14 - tvar C shape C (neštandardné non-standard)	P-1853 K

Rozšírené vybavenie Additional equipment	A		
Elektrický servopohon so zvýšenou bezpečnosťou pre obsluhované priestory Actuator qualified for Nuclear / Outside Containment applications	A		
A Bez doplnkovej vybavby; nastavený max. vypínací moment zo zvoleného rozsahu; strieborné kontakty mikrospínačov No additional equipment; adjusted to max. switching-off torque of chosen range; silver coated contacts of microswitches	0	0	
B Nastavanie vypínacieho momentu na požadovanú hodnotu Adjustment of switch-off torque to required value	0	3	
C Nastavanie pracovných otáčok na požadovanú hodnotu Adjustment of revolutions to required value	0	4	
H Pozlátené kontakty mikrospínačov, detaily po konzultácii s výrobcom Gold coated contacts of microswitches, details after consultation with producer	4	0	
Dovolené kombinácie a kód vyhotovenia Allowed combinations and code of version : B+C=06, H+B=41, H+C=42, H+B+C=44			


Poznámky:

- 10) Pozri "Pracovné prostredia" vo Všeobecných podmienkach.
- 25) Iné napäcia po dohode s výrobcom (3x500; 3x480; 3x415).
- 32) Vypínaci moment uvedte v objednávke. Pokiaľ sa neuvedie, nastavuje sa na maximálnu hodnotu príslušného rozsahu.
Pre teploty +40°C až +55°C sa max. vypínací moment násobí koeficientom 0,87.
Záberový moment je min. 1,3-násobkom max. vypínacieho momentu zvoleného rozsahu.
- 33) Max. zatáčovaci moment je rovný:
 - 0,8-násobku max. vypínacieho momentu pre režim prevádzky S2-10 min, resp. S4-25%, 6 - 90 cyklov/hod;
 - 0,6-násobku max. vypínacieho momentu pre režim prevádzky S4-25%, 90-1200 cyklov/hod
- 35) Uvedené hodnoty platia pre 3x400 VAC.
- 37) Neodporúča sa pre regulačnú prevádzku (S4-25%, 90-1200 cyklov/hod.)
- 44) Polohové spínače S3, S4 sa nastavujú na vyšpecificovaný počet pracovných otáčok. Ak sa počet otáčok neuvedie v objednávke, nastavia sa na 3 alebo 34 pracovných otáčok. Pri nastavení mimo hodnoty uvedených v tabuľke, pomerne sa zníži ohmická hodnota odporového vysielača a od hodnoty nižšej ako 75% sa pomerne zníži aj hodnota výstupných signálov z elektronickejho vysielača.
- 61) Do krútiaceho momentu 80 Nm.

Notes:

- 10) See "Working environment" in the General conditions.
- 25) Different voltages after agreement with producer (3x500; 3x480; 3x415).
- 32) State the switch-off torque in your order. If not stated it is adjusted to the maximum value of the chosen range.
For temperature range +40 °C up to +55 °C the max. switch-off torque is multiplied by 0.87.
The starting torque equals minimally the maximum switch-off torque of the chosen range multiplied by 1.3.
- 33) The maximum load torque equals the max. switch-off torque multiplied by:
 - 0.8 for duty cycle S2-10min, or S4-25%, 6 - 90 cycles per hour;
 - 0.6 for duty cycle S4-25%, 90 - 1200 cycles per hour.
- 35) Values stated are valid for 3x400 VAC.
- 37) Not recommended for modulating duty (S4-25%, 90 - 1200 cycles per hour).
- 44) Position switches S3, S4 are being set to specified number of revolutions. If it is not stated in the order, they will be set to 3 or 34 operating revolutions. When required settings are out of values listed in table, ohmic value of potentiometer will be reduced accordingly. If less than 75% of revolutions is required, value of output signals from electronic transmitter will be reduced accordingly as well.
- 61) Up to switch-off torque of 80 Nm.

Schémy zapojenia | Wiring diagrams | MO 3-A



Elektrické pripojenie

Servoponon sa pripája na svorkovnicu cez 3 kábelové vývodky:
 - jedna pre pripojenie elektromotora pre kábel priemeru 8 až 14,5 mm
 - druhá pre kábel priemeru 12,5 až 19 mm
 - tretia pre zapojenie vysielača polohy, pre kábel priemeru 6 až 10,5 mm

Legenda:

Z5a.....zapojenie jednoduchého odporového vysielača polohy
 Z6a.....zapojenie dvojtého odporového vysielača polohy
 Z10a.....zapojenie elektronického prúdového vysielača polohy - 2-vodič bez zdroja
 Z10d.....zapojenie prúdového vysielača polohy CPT - 2-vodič bez zdroja
 Z41a.....zapojenie vyhrievacieho odporu s tepelným spínačom
 Z257d....zapojenie elektronického prúdového vysielača polohy - 3-vodič bez zdroja
 Z260e....zapojenie elektronického prúdového vysielača polohy - 3-vodič so zdrojom
 Z269e....zapojenie elektronického prúdového vysielača polohy - 2-vodič so zdrojom
 Z269j....zapojenie prúdového vysielača polohy CPT - 2-vodič so zdrojom
 Z279a....zapojenie 3-fázového elektromotora
 Z297d....zapojenie 3-fázového elektromotora s reverzačnými stýkačami
 Z403a....zapojenie momentových a polohových spínačov

B1.....odporový vysielač jednoduchý
 B2.....odporový vysielač dvojitý
 B3.....polohový vysielač prúdový
 S1.....momentový spínač „otvorené“
 S2.....momentový spínač „zatvorené“
 S3.....polohový spínač „otvorené“
 S4.....polohový spínač „zatvorené“
 S5.....prídavný polohový spínač „otvorené“
 S6.....prídavný polohový spínač „zatvorené“
 M.....elektromotor
 C.....kondenzátor
 E1.....vyhrievací odpor
 F2.....tepelný spínač vyhrievacieho odporu
 X.....svorkovnica
 X3.....svorkovnica elektromotora
 R_L.....zaťažovací odpor
 I.....výstupné prúdové signály
 KM1, KM2 ..reverzačné stykače

Electric connection


Connecting of electric actuator to terminal board via 3 cable glands:
 - for connecting of electric motor - cable diameter 8 to 14,5 mm
 - for cable diameter 12,5 to 19 mm
 - for connecting of transmitter - cable diameter 6 to 10,5 mm

Legend:


Z5a.....connection of single potentiometer
 Z6a.....connection of double potentiometer
 Z10a.....connection of electronic position transmitter - 2-wire, passive
 Z10d.....connection of CPT position transmitter - 2-wire, passive
 Z41a.....connection of space heater with thermal switch
 Z257d....connection of electronic position transmitter - 3-wire, passive
 Z260e....connection of electronic position transmitter - 3-wire, active
 Z269e....connection of electronic position transmitter - 2-wire, active
 Z269j....connection of CPT position transmitter - 2-wire, active
 Z279a....connection of 3-phase electric motor
 Z297d....connection of 3-phase electric motor with reverse contactors
 Z403a....connection of torque and position switches

B1single potentiometer
 B2double potentiometer
 B3CPT transmitter or electronic position transmitter
 S1torque switch „open“
 S2torque switch „closed“
 S3position switch „open“
 S4position switch „closed“
 S5additional position switch „open“
 S6additional position switch „closed“
 Melectric motor
 Ccapacitor
 E1space heater
 F2space heater's thermal switch
 Xterminal board
 X3electric motor's terminal board
 R_L.....loading resistor
 Ioutput current signal
 KM1, KM2...reverse contactor

Rozmerové náčrty | Dimensional drawings | MO 3-A




Doporučená úprava pre výstup vreťena
Recommended adaption for spindle output



Pripojovacie rozmery (detail A) sú uvedené v samostatných rozmerových náčrtoch. | Mounting dimensions (detail A) are given in independent dimensional drawings.


P-1012c

4xZub \ 4xTooth\




P-1102

Tvar C \Shape C\




P-1103/01

Tvar D \Shape D\




P-1103/02

Tvar E \Shape E\




P-1103/03

Tvar A |Shape A|



Tvar B1 |Shape B1|




Poznámka |Note|

Vyhodovanie podľa tabuľky špecifikovať v objednávke.
|Version according to the table is to be specified in an order.|


P-1848/A4	14	60	70	M8
P-1848/A3	20	70	102	M10
P-1848/A2	14	70	102	M10
P-1848/A1	19,5	60	102	M10
P-1848/A0	17	60	102	M10
Vyhodovanie Version	A	B	C	D

P-1848




P-1849

Tvar C |Shape C|



P-1853

5xZub \5xTooth\



P-1376b